


# Метод нанесения покрытия Frosted



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не должна быть крупнее P400.

Краска Frosted наносится на загрунтованную поверхность или старое, подготовленное покрытие.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

## НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ FROSTED

Смешайте краску Frosted с активатором который идет в комплекте, в соотношении 2:1 соответственно.

При необходимости добавьте 10-15% разбавителя для акриловых эмалей.

Хорошо размешайте полученный состав. Используйте краску в течении 4 часов после смешивания.

Используйте окрасочный краскопульт с дюзой 0,8-1,4 мм. Настройки в соответствии с рекомендацией производителя.

Наносить покрытие ровными слоями средней толщины.

Для полного укрытия достаточно нанести 3-4 слоя.

Выдержка между слоями 10 мин.

## СУШКА ПОКРЫТИЯ

Краска Frosted не требует дополнительной лакировки и является окончательным покрытием.

После окраски высушите покрытие в течении 24 часов при 20 градусах или 1 час при 60 градусах. При этом покрытие достигнет монтажной прочности и допускается к эксплуатации.

Полная прочность достигается в течении 7-10 дней после окраски.

Полировка покрытия не допускается.